

AVVISO AI LETTORI

In seguito ad alcune verifiche è stato accertato un errore nel fascicolo numero 6 di RoboZak, relativamente alla descrizione degli elementi allegati. A pagina 12, per la vite di tipo T-2 evidenziata nel riquadro sottostante, vengono riportate le seguenti misure: 2x2,6 mm. Queste misure sono errate. Quelle corrette sono: 2,6x6 mm. Ti sono già state fornite tre viti identiche con il fascicolo numero 4. Con questa particolare tipologia di viti potrai serrare le squadrette circolari sui servomotori.

L'Editore

