


STAR WARS R2-D2

11



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Gli effetti speciali



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi protocolari della serie RA-7



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Intelligenza Artificiale

DeAGOSTINI

FASE 11: I COMPONENTI

Telaio e asta di sostegno della cupola

In questo numero trovi il secondo supporto del livello centrale del telaio della cupola di R2-D2 e altri set di viti e dadi. Inoltre trovi in allegato un'asta in acciaio che servirà da sostegno alla cupola durante le successive fasi di montaggio. Più avanti rimuoverai l'asta di sostegno e al suo posto inserirai il mandrino del meccanismo che permetterà a R2-D2 di ruotare agevolmente la testa a destra o a sinistra.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI



DF-12 Supporto del telaio centrale della cupola

Viti nere 2,3x6 mm (x3)

Viti argentate 2x4 mm (x8)

Viti argentate 2x6 mm (x22)

Dadi M2 (x20)

Dadi M2,5 (x5)

Viti argentate 2,5x6 mm (x5)


Asta di sostegno della cupola

Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 11: IL MONTAGGIO

Procedi con il telaio centrale

Proseguì la costruzione del livello centrale del telaio della cupola montando il supporto allegato alla presente uscita.



Recupera il telaio montato fino alla Fase 10, il nuovo supporto del telaio (DF-12), due viti argentate da 2x6 mm e due dadi M2.



Posiziona il supporto DF-12 a destra del supporto DF-11 montato nella Fase 10. I due perni di DF-12 andranno inseriti nei relativi fori sul lato inferiore dell'anello metallico.




Inserisci i due perni di DF-12 nei fori sull'anello metallico, in modo tale che DF-12 sia montato a filo con il resto del telaio.



Tenendo DF-12 in posizione, capovolgi il telaio e inserisci un dado M2 nella sede indicata.



Tenendo il dado in posizione con un dito, capovolgi di nuovo il telaio e avvita una vite da 2x6 mm nel foro corrispondente al dado.



Ripeti i passaggi 4 e 5 per fissare definitivamente DF-12 all'anello con l'altra vite e il relativo dado.

RISULTATO DELLA FASE 11

Ecco il telaio al termine di questa undicesima fase. Proseguirai il montaggio nella prossima uscita.

